

- (ד) כל מכונה או ציוד קבוע אחר יוננו ממעגל נפרד בלוח החשמל.
- (ה) מעגלי התאורה יהיו בנפרד מהמעגים המזינים בתאי-תקע או מכונות.
- (ו) עצמת האור שתימدد על שולחן העבודה תהיה בהתאם לנדרש בתקן הישראלי 8995.

3. מעבדות - חדרי מדעים

- (א) מעגלי התאורה יהיו בנפרד מהמעגים המזינים בתאי-תקע.
- (ב) יש להתקין לחץ להפסקת חירום לכל מערכת הכוח של חדר המדעים בסימון לשולחן המורה.
- (ג) לוח החשמל של המעבדה יותקן ליד דלת הכניסה ובקרבת עמדת המורה.
- (ד) הגישה אל הלוח תהיה נוחה, והפסיק הרائي בו יותקן בגובה שבין 1.4 מ' ל- 2 מ' מחרצתה.
- (ה) בתאי-תקע ימוקמו בגובה מזערי של 25 ס"מ מחרצתה, מעל לשולחן העבודה או מתחתיו.
- (ו) אפשר להתקין בתאי-תקע בחזית השולחן או על גבי לוח מתחת לפני השולחן, בתנאי שהיו מוגנים בתריס מגן פנימי או במכסה. הוראה זו חלה על שולחנות קבועים בלבד.
- (ז) התקנות החשמל בין שולחנות העבודה יהיו קבועות ובוניות לפי הנדרש בתננות. אסור בשום אופן לחבר חשמל לשולחנות העבודה באמצעות כבילים מאrics או מפרטים.
- (ח) בתאי-תקע של מעגים בעלי מתחים שונים יותקנו באופן שלא יאפשרו טעות בחיבור המכשירים החשמליים ויסומנו בצורה ברורה ובת-קיימה.

הוראות קבוע

החלפה – 5.1-52

עמ' 56 מתוך 94 עמודים חומר מנכ"ל עג/6(א), כ"א בשבט התשע"ג, 1 בפברואר 2013